

SAMOLEPICÍ ZÁPLATY NA DUŠE

1. Najděte místo defektu

Najděte místo poškození duše.

2. Připravte povrch

Pomocí brusného plíšku očistěte a lehce zdrsňte okolí poškození.

3. Připravte záplatu

Sejměte ochrannou fólii ze záplaty. Nedotýkejte se lepící části.

4. Nalepte záplatu

Přiložte záplatu na poškozené místo a pevně ji přitlačte.

5. Vyčkejte

Po nalepení vyčkejte přibližně 30 sekund.

6. Zkontrolujte opravu

Namontujte duši zpět do pláště, nafoukněte a zkontrolujte těsnost opravy.

Dodavatel / importér:

Snecer spol. s r.o.

Hlučínská 81

Dolní Benešov 747 22

Vyrobeno v Číně